



5. 以下の画面で [完了] をクリックします。



USB ドライバのインストールに失敗した場合

USB ドライバの自動インストールに失敗した場合は、以下の手順でインストールを行います。


1. マイコンピュータ、またはエクスプローラから以下のフォルダを開きます。
C:\MONITOUCH\Common\Driver
2. [USBDriverInstaller.exe] をダブルクリックします。



Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 を使用時、パソコンによっては以下のダイアログが表示されます。
[インストール] をクリックします。



3. 以下の画面で [次へ] をクリックします。USB ドライバのインストールが開始されます。



4. 以下の画面で [完了] をクリックします。




USB ドライバのインストール終了です。画面データを転送します。


USB ドライバの確認

正常にドライバがインストールされた場合、[デバイスマネージャ] において、「Operation Panel - Operation Panel USB Driver」と表示されます。

- Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 の場合



- Windows XP の場合



この項目は USB の接続を中止すると消えます。

USB 接続しているにも関わらず、この項目が「不明なデバイス」と出ていたり、上図以外のマークが表示されている場合は、正常に USB ドライバが認識されていません。USB ドライバを削除し、再度、インストールを実行してください。