


【お役立ち情報】 V9シリーズ 画面作成 工数削減方法のご紹介

1. データ表示 <**** (アスタリスク) 表示>

V-SFT Ver.6.0.32.0

Before

データ表示の値を **** で隠したい。



パスワード入力
画面に使いたい

画面上に文字や数値を
見せたくない


After

データ表示（数値表示/文字列表示）の表示を常時 **** にできます。
パスワード入力画面で、値を隠したい場合に便利です。



設定

【データ表示】（数値表示/文字列表示）ダイアログの、【文字属性】内で【*表示】にチェックを入れる




2. 表形式データ表示 <仕様追加>

V-SFT Ver.6.1.1.0

Before

表を簡単に作成したい

- 矩形や直線を組み合わせて描くのは面倒
- スクリーンの背景色に合わせて表のカラーを変更するのは大変



位置合わせが
うまくいかない





After

「図形」ではなく、パーツの「表形式データ表示」を使うと便利です。
「表形式データ表示」に以下のメニューを追加しました。


1. 【全て空にする】：表の外枠だけを使用
2. 【透過する】：背景カラーの透過

- 簡単に表の外枠が作成でき、各セルの幅や高さも設定できます。
- 背景を透過にすると、背景色に関係なく、領域を透過した表の作成ができます。



設定

【表形式データ表示】ダイアログの【行列】内で以下の設定にチェックを入れる



透過時、背景のカラー設定は無効



【連絡先】

発紘電機株式会社
モニタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220
FAX : 076-274-5208
URL : <http://www.hakko-elec.co.jp>