

初めて作画する人でも迷わない！ 簡単設定のご紹介（オーバーラップ消去）

スイッチによるオーバーラップの消去機能（V9/X1） v6.1.3.0～

Before

既存データの改造で、オーバーラップを閉じるスイッチを追加したが動かない…



下の表示を見たい…
警告を確認したら、
閉じられるように
してほしい…



警告の表示非表示は
PLCで制御

オペレータ

よし！
閉じるスイッチを
追加！



画面データの改造担当者（初めて担当）

変更後…



あれ？
閉じるスイッチが
効かない！？

どの設定がいけない
んだろう…



転送ケーブル

画面データの改造担当者




After

チェック一つで解決！“オーバーラップがOFFしない”なんてことはもう起こりません！

change the bat

CLOSE



スイッチ機能：オーバーラップ制御に
新しく追加された、
「スイッチを配置したオーバーラップをOFFする」
にチェックを入れるだけ！！


これは簡単だ！



画面データの
改造担当者

オーバーラップとは？

ベース画面上に重ねることができる、ウィンドウ画面のことです。



ノーマルオーバーラップ、マルチ/コールオーバーラップアイコンをスクリーンに配置した時に、空いているオーバーラップIDが自動設定されます。

別の画面データやスクリーンにコピーすると、コピー先のスクリーンの作りに合わせて、オーバーラップIDが変わる場合があります。

Beforeの例で どうしてスイッチが動かなかったの？

オーバーラップとスイッチ、それぞれで指定するオーバーラップIDが違っていると、動作しません！

画面データの改造担当者

より簡単になった作画方法をぜひお試しください！