

【お役立ち情報】

V-SFT-6 メニュー/パーツ設定の表示切替で、好みの作業環境を実現！

V-SFT-6は、メニュー表示とパーツの設定表示を「Ver 6スタイル」、「Ver 5スタイル」に切り替えられます。


メニュー表示

Ver 6スタイル



リボンメニューで分かりやすい！
初めて操作する人でも迷わない！

Ver 5スタイル



テキストメニュー、ツールバーで
V-SFT-5と操作性が同じ！

パーツの設定表示


ダブルクリック シングルクリック



Ver 6スタイル (ダイアログ)



Ver 5スタイル (アイテムビュー)



[完了] ボタンを押して確定するので、誤操作による設定ミスを防止！
設定する内容が分かりやすく、**マニュアルレス**で設定できる！

アイテムビューの[X] をクリック、またはアイテム
ビュー以外をクリックすると確定！
少ないクリック数で設定できる！


表示切替方法

1. V-SFT-6で、[ファイル] → [プロパティ] に進みます。

Ver 6スタイル



Ver 5スタイル



2. [環境] タブの「メニュー」または「パーツの設定」で Ver 6スタイル/Ver 5スタイルを選択します。


* メニュー表示を切り替える場合、V-SFT-6の再起動が必要です。

使用例

例1: 初めて作画する場合

パーツの設定表示を「Ver 6スタイル」に！


インフォメーションマーク「」にマウスカーソルをあてると、内容の詳細が確認できます。
[完了] ボタン押下で設定完了するので確実に設定ができます。



例2: 既存画面の設定を確認する場合

パーツの設定表示を「Ver 5スタイル」に！

スイッチをシングルクリック*すると、設定をすぐに確認できます。
次のスイッチをクリックすれば、アイテムビューも切り替わります。
V-SFTとドッキングして表示も可能！



1) [SW_A]スイッチをクリック。SW_Aの設定が表示。



2) [SW_B]スイッチをクリック。表示がSW_Bの設定に切り替わる。



* [ファイル]→[プロパティ]→[環境]タブ→[シングルクリックでのアイテムビューの表示を禁止]にチェックはしない